

INVENTAIRE LOGES DE VIGNES

Parc naturel régional de la Montagne de Reims

2010-2012

Réalisation en interne :

Emilie Renoir-Sibler, chargée de mission Culture et Patrimoine Emilie Gatinois, chargée de mission SIG et Evaluation Parc naturel régional de la Montagne de Reims-2010/2012

Légende : N° = SIG

Commune : BOUZY **Lieu dit** : les Crayères

Dimensions:

H: environ 3m1: environ 4mL: 2 m environ

Matériaux murs : parpaings Matériaux toiture : tôle verte

Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : 1 Nombre de porte : 1 Type : cabane de vignes

Etat: bon état **Date**: post 1945





Commune: AMBONNAY **Lieu dit**: les Augussons

Dimensions:

- H: environ 3m au pignon

- 1:6,88 m - L:4,20

Matériaux murs : briques et bois. Murs en bois et fondatic

briques.

Matériaux toiture : tuiles rouges **Nombre de pièce** : 2 + 1 grenier

Nombre de fenêtre : 2 (1 sur le côté et 1 façade opposée à la porte dœntrée.).

Les fenêtres sont fermées par des volets en bois.

Nombre de porte : 1 porte extérieure simple et 1 porte extérieure double (accès pour

le cheval ou le gros matériel). 1 porte intérieure reliant les deux pièces.

Intérieur :

- une cheminée mais loûtre à lointérieur est détruit ; il reste le conduit au centre de la pièce
- bancs
- étagères
- table
- échelle de meunier conduisant au grenier
- sans doute une cuve enterrée à løintérieur de la cabane

Etat:

- bon état extérieur
- mauvais état intérieur : sol défoncé par de nombreux trous (lapins), gros cailloux, végétation entrante.

Date?

Type: loge de vignes

Propriétaire: Mme MERMILLOD Solange, rue de Vaudemanges 51150 Ambonnay

Entretenue par M. et Mme Dominique FOUREUR- Ambonnay





Commune: AMBONNAY **Lieu dit**: les Augussons

Dimensions:

- H: 2,40 m - 1: 3,60 m - L: 2,30 m

Matériaux murs : tôle Matériaux toiture : tôle Nombre de pièce : 1

Nombre de porte : une entrée sans porte

Intérieur : néant et terre battue et entrepôt de gravas et de pierres



- Très mauvais

Type: cabane, petite construction

Date: récent?

Constuite par M. Huguet à Ambonnay mais pas le propriétaire.





Commune: TREPAIL

Lieu dit : la Croix des champs (proximité du village)

Dimensions:

- H: 3,20m sans faitière

- 1: 10,72 - L: 5,68m

Matériaux murs : briques peintes et encadrement de fenêtres

en briques rouges et des briques vernissées bleues

pour lœncadrement des portes

Matériaux toiture : tôle/amiante

Nombre de pièce : 3 (dont un grenier)

Nombre de fenêtre : 4 (fenêtres à barreaux + fermées par des volets en bois)

Nombre de porte : 1 porte døentrée fermée à clé

Extérieur:

- we tures extérieur (sans doute rajoutés par la suite) en parpaings.

robinet extérieur

Intérieur :

- une cheminée døangle dans la pièce principale
- bancs
- étagères
- lavabo + glace dans la pièce en entrant
- escalier menant au grenier
- sans doute une cuve enterrée à løintérieur (à droite en entrant), reste un tuyau sortant du sol

Etat:

- bon état extérieur
- mauvais état intérieur : sol défoncé par de nombreux trous (lapins), gros cailloux, végétation qui entre à løintérieur.

Date : loge døune maison de champagne, (1918-1930). Très grande loge de vignes richement décorée et reprenant des éléments architecturaux locaux. (cf. projet de sentier des loges). Propriétaire : Maison Krugg. (M. Bleandonn a les clés 06 07 27 38 85.)





Commune: TREPAIL

Lieu dit: Entre les 2 hauts chemins

Dimensions:

- H: environ 4m

- 1:7,67m - L:4,64m

Matériaux murs : briques marron (revêtement dégradé)

Matériaux toiture : tuiles rouges losangées

(Abîmées au niveau de la cheminée)

Nombre de pièce : 1

Nombre de fenêtre : 2 dont une petite sur le côté avec des barreaux. Loautre fenêtre est

fermée par un volet en bois.

Nombre de porte : 1 grande porte en bois (passage des chevaux et du matériel.

Cheminée : en pierre calcaire, mauvais état.

Intérieur :

- Bancs, table + matériel viticole

- Cheminée + plaque de cheminée

- inscriptions originales à løintérieur, notamment de la guerre 14-18

- petite glacière enterrée (1x1m)

Etat:

- état moyen à læxtérieur

- revêtement abîmé, enduit disparu

- piquets en fer dans le mur (utilité ?)

Type: loge de vignes

Date: 1890 (environ: inscriptions à løintérieur)

Propriétaire : M. BEAUFORT de Trépail (2/3) et M. LEBEAUX Eric à Verzy (1/3)

(Parcelle AN0057)





Commune: TREPAIL **Lieu dit**: la voie mageauge

Dimensions:

- H:/ - 1:/ - L:/

> Matériaux murs : bêton blanc Matériaux toiture : tuiles rouges

Nombre de pièce : 1

Nombre de fenêtre : 1 petite fenêtre avec des barreaux

Nombre de porte : 1 porte extérieure simple en bois sur le côté

Intérieur :

- fermée

Extérieur

- Champagne Henriot (inscription en noir face au vignoble, visible de la route entre Vaudemange et Trépail.
- Cuve extérieure disparue, car une gouttière sort dans le vide.
- 1 cheminée

Etat:

- bon état extérieur

Type: loge de vignes

Date ? Post 1918

Propriétaire : Veuve Cliquot





Commune: AMBONNAY

Lieu dit : les Beurys

Dimensions:

- H: environ 5m au pignon

- 1:4,50 m - L:4,45 m

Matériaux murs : briques marron et enduit sur le côté

à moitié disparu.

Traces de peinture rouge.

Matériaux toiture : tôles ondulées

Nombre de pièce : 1

Nombre de fenêtre : 2 avec volets et barreaux

Nombre de porte : 1 porte extérieure simple en bois

Etage : probablement (une fenêtre en hauteur a été rebouchée sur le côté)

Extérieur :

- petites marches pour accéder à la porte døentrée

- 1 anneau pour attacher le cheval

- aménagement de plantes et de fleurs autour de la loge

- une cheminée (sortie de la cheminée en tôle)

- un porte drapeau en façade

Intérieur :

- fermée

- présence sans doute døune cuve à løintérieur car une gouttière rentre dans le mur tout en haut en façade.

confort pour y manger et dormir

Etat:

- très bon état extérieur

- loge ressemble à une petite maison ouvrière

Type: loge de vignes

Date:

- 1920

Propriétaire :

M. Michel Huguet à Ambonnay





Commune : BOUZY **Lieu dit** : Bâtis du cran

Dimensions:

- H:/ - l:/ - L:/

Matériaux murs : parpaings (pas de revêtement)

Matériaux toiture : toiture disparue

Nombre de pièce : 1 ? Nombre de fenêtre : 2

Nombre de porte : 1 porte extérieure

Intérieur ?

Etat:

- très mauvais état extérieur

- loge ressemble à une petite maison ouvrière

Date ?





Commune : LOUVOIS Lieu dit : la Hannepe

Dimensions:

- H: 3,80m au pignon

- 1: 6,05 m - L: 4,50m

Matériaux murs : bardage en bois + tôle Fondation en briques et pierre calcaire

Matériaux toiture : tuiles rouges effondrées,

Belle charpente intérieure.

Nombre de pièce : 1

Nombre de fenêtre : 1 avec volets en bois

Nombre de porte : 1 porte extérieure simple en bois abîmée

Intérieur :

- bancs

- sol en terre battue défoncé, de nombreux trous (lapins)

Etat:

- très mauvais état extérieur et intérieur

- tags et dessins sur les murs intérieurs


Date:

- 1914-1918

Propriétaire : M. Beautrait à Louvois

Projet de restauration en 2011 : envoi note préconisations parc CF/ERS (en attente nouvelles)





Commune: TAUXIERES-MUTRY

Lieu dit : le mont **Dimensions** :

- H: environ 4,5m max

- 1:4,98 m - L:4,50 m

Matériaux murs : parpaings et base de pierres meulières **Matériaux toiture** : tuiles rouges, soulevées au niveau

de la cheminée.

Nombre de pièce : 1

Nombre de fenêtre : 1, sans volet

Nombre de porte : 1 ouverture, porte disparue

Extérieur :

- cheminée

- niveau de la loge plus élevé que le sol

- loge installée sur un petit monticule à la croisée de plusieurs chemins

Intérieur :

- cheminée disparue

Etat:

- état moyen

Date?

- post 1945


Propriétaire :

Champagne BOLLINGER

20 bvd Maréchal de Lattre de

Tassigny

51160 AY





Commune: BOUZY

Lieu dit: le chemin des ramonniers

Dimensions:

- H: 3m max

- 1:4m - L:3m

Matériaux murs : parpaings

Matériaux toiture : tuiles rouges + gouttière neuve (PVC)

Nombre de pièce : 2 (grenier)

Nombre de fenêtre : 1 ouverture en hauteur

Nombre de porte : 1 porte en tôle rouge et 1 petite ouverture en bois au niveau du grenier

(foin?)

Etage: grenier (accès extérieur par une petite ouverture)

Extérieur :

- sans doute une cuve à løintérieur : récupération des eaux de pluie par la gouttière qui rentre directement dans la loge.

Intérieur :


- fermée

Etat:

- bon état extérieur

Date?





Commune: TOURS-SUR-MARNE

Lieu dit : la vigne Goësse

Dimensions:

- H:? - 1:?

- L:?

Matériaux murs : béton

Matériaux toiture : tôle en partie effondrée

Nombre de pièce : 1

Nombre de fenêtre : 1 + 1 auvent

Nombre de porte : 1

Etage?

Extérieur :

- un auvent sur un des côtés

Intérieur :

- fermée

Etat:

très mauvais état : toiture effondrée + béton très endommagé.

Date?





Commune: TAUXIERES-MUTRY

Lieu dit : les Vigneulles

Dimensions:

- H: 4m - 1: 4,33m - L: 3,33m

Matériaux murs : briques rouges Matériaux toiture : tuiles rouges

Nombre de pièce : 1

Nombre de fenêtre : 1 fenêtre avec des volets en bois Nombre de porte : 1 porte en bois, peinte en bleu

Extérieur:

- Porte-foin accroché sur un des côtés de la cabane
- Anneau pour accrocher le cheval sur un des murs
- Inscription « REMIOT » sur la porte døentrée
- Corps de la cheminée visible de lœxtérieur (1,80m de large) : très grande cheminée pour un si petit espace.

Intérieur :

- table
- bancs
- cheminée (âtre)
- étagère au plafond faite de deux troncs døarbres fins au dessus de la cheminée : outils viticoles posés dessus
- cuve enterrée dans le sol
- tags et inscriptions sur les murs

Etat:

- bon état

Date?

- 1900

Propriétaire:

M. Jean-Claude REMIOT

5 rue de Mutry

51150 Tauxières-Mutry





Commune: TAUXIERES-MUTRY

Lieu dit : les jolis **Dimensions** :

- H: 2,28m au pignon

- 1:15,56m - L:4,10m

Matériaux murs : murs en bois, fondation en briques et enduit

Matériaux toiture : tuiles rouges + gouttière très bon état (PVC)

Nombre de pièce : 2 pièces dont une écurie

Nombre de fenêtre : 2 petites fenêtres avec des volets en bois dans la première salle.

Nombre de porte : 1 porte en bois sur le devant et 2 grandes portes latérales donnant sur la

2^{ème} partie, plus grande (écurie, chevaux, tracteurí).



- inscription en façade « les jolis » à la peinture blanche

Intérieur :

- 1 salle écurie/garage servant à stocker du matériel et accès cuve qui est rebouchée.
- 1 salle servant de vestiaire avec des bancs et étagères
- gouttière rentre dans une partie de lédifice : récupération eaux de pluie dans une cuve enterrée (environ 60m de profondeur)

Etat:

- très bon état extérieur
- charpente en bon état

Date:

- 1918-1940

Propriétaire :


Champagne BOLLINGER

20 bvd Maréchal de Lattre de

Tassigny

51160 AY





Commune: AVENAY-VAL-DØOR

Lieu dit : les billets

Dimensions:

- H: 2,30m - 1: 2.27m - L: 1.90m

Matériaux murs : parpaings (sans revêtement)

Matériaux toiture : tôle rouge

Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : /

Nombre de porte : 1 porte en bois (traces de couleur verte).

Extérieur :

- architecture sans intérêt (simple abris et lieu de stockage).

- sans doute une cuve intérieure enterrée car la gouttière extérieure rentre dans la loge.

Intérieur :

- très mauvais et entreposage de matériels (piquets, terre battue)

Etat:

- mauvais état extérieur et intérieur

Date?





Commune: AVENAY-VAL-DØOR

Lieu dit : Mont Hurlet

Dimensions:

- H: 2,90m au pignon

- 1: 2.47m - L: 2.43m

Matériaux murs : briques

Matériaux toiture : tuiles rouges Nombre de pièce : 1 pièce « puits »

(une loge accolée à ce puits a disparu en 2008 : incendie)

Nombre de fenêtre : /

Nombre de porte : une grille en fer ferme lédifice.

Extérieur :

- petit édifice destiné à couvrir le puits de la loge disparue
- tuiles enlevées sur une partie et effets décoratifs avec les briques sur les deux côtés.
- 3 marches pour accéder à løintérieur

Intérieur :

- très mauvais état
- puits et manivelle pour faire monter lœau : puits de 35m de profondeur (sondage en 2011)

Etat:

- état moyen
- victime de dégradations répétées

Date:


- 1918-1940

Propriétaire : Champagne Bollinger

Aménagement óplantations de fleurs et arbustes

Projet en 2011:

Installation døun panneau de présentation (loge, puits, vignoble, PNRMR)





 $\textbf{Commune}: AVENAY\text{-}VAL\text{-}D\not{o}OR$

Lieu dit : Mont Hurlet

Dimensions:

- H: 2,60m au pignon

- 1: 6.30m - L: 3.94m

Matériaux murs : parpaings (pas de revêtement)

Matériaux toiture : tôle (rouge)

Nombre de pièce : 1 ou 2 ? (intérieur fermé)

Nombre de fenêtre : 1 fenêtre avec un volet en bois

Nombre de porte : 1 porte en bois.

Extérieur :

- 2 anneaux pour les chevaux sur les murs avant arrière extérieurs
- + trace abreuvoir mur arrière extérieur
- vigne plantée contre le mur

Intérieur :


- fermée
- gouttière entrant dans le mur : sans doute une cuve à løintérieur de la loge

Etat:

- bon état extérieur

Date?





Commune: AVENAY-VAL-DØOR

Lieu dit : le Faïteux

Dimensions:

- H:3m - 1:2.62m - L:3m

Matériaux murs : parpaings (pas de revêtement)

Matériaux toiture : tôle **Nombre de pièce** : 1

Nombre de fenêtre : 1 fenêtre en bois. Nombre de porte : 1 porte en bois.



- A proximité de la loge, un petit jardinet avec des arbres fruitiers et de la pelouse

Intérieur :

- fermée

Etat:

- état moyen

Date?





Commune: AVENAY-VAL-DØOR

Lieu dit : les Faïteux

Photo:

Dimensions:

- H: 2,20m - 1: 4m - L: 2.93m

Matériaux murs : parpaings Matériaux toiture : tôle Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : /

Nombre de porte : 1 porte en fer rouillée



- petites marches pour y accéder
- gouttière entre dans la loge donc sans doute présence à løintérieur døune cuve enterrée ou contre le mur
- loge placée au milieu des vignes dans un cul de sac


Intérieur :

- 2 parties dont une écurie /garage
- gouttière rentre dans une partie de léédifice : récupération eaux de pluie dans une cuve enterrée ou dans un bac ?

Etat:

état moyen

Date?





Commune: TREPAIL

Lieu dit: les Terres du champ Jeanvrai (Limite communale avec Ambonnay,

cadastre AR, feuille 1 sur cadastre de Trépail).

Dimensions:

- H:/


- 1: ??? environ 200m²

- L:/

Matériaux murs : béton/ remplissage briques creuses

Matériaux toiture : toit terrasse béton

Nombre de pièce : 1 loge de grande taille (environ 90m²) et deux hangars accolés (toit en tuiles mécaniques rouge)



Ouvertures : portes bois hautes composées avec la façade et positionnés dans la structure dont porte quai et des petites fenêtres sur façade secondaire et arrière sans volets.

Extérieur: enseigne bouteille sur 1^{er} étage au dessus fenêtre du 1^{er} niveau.

Ancien lieu de sulfate auquel sont adossés deux hangars.

Chape de ciment devant la façade principale et caniveau de récupération des eaux de pluie sur façade nord

Intérieur :

3 niveaux : cuves, stockage et balance. Récupération des eaux de pluie ; puis de 100m de profondeur. Ancien lieu où løon préparait les bouillies, mais sert toujours de lieu de rinçage des tracteurs.

Etat : Mauvais état.

Date: post 1945

Propriété de la Maison MUMM.



Commune: TAUXIERES-MUTRY

Lieu dit : les Vigneulles

Dimensions:

- H:5m au pignon

- 1:15m - L:10m

Matériaux murs: briques et bois

Matériaux toiture : tuiles mécaniques rouges

Nombre de pièce : 2

Nombre de fenêtre : 2 fenêtres avec volets en bois

+ 1 fenêtre sur un côté en hauteur fermée par un volet en bois

(Accès grenier, et accès cuves extérieures)

Nombre de porte : 1 porte entrée en bois + 1 porte garage en bois

Extérieur :

- Cuves à sulfate surélevées à lœxtérieur sur le côté en béton : bouillies

- Inscription en façade « les Vigneulles » faite à la peinture blanche

Intérieur :

- Fermée

- 2 salles (1 vestiaire avec des bancs + accès cuve sous le bâtiment ; 1 salle pour entreposage, qui disposait døun grenier sur la moitié de la surface (disparu).)
- Cuve enterrée sous toute la surface de la loge
- Inscriptions sur les murs du vestiaire

Etat:

bon état

Date: 1918-1945


Propriétaire:

Champagne BOLLINGER 20 bvd Maréchal de Lattre de

Tassigny

51160 AY





Commune: MUTIGNY **Lieu dit**: les Danades

Dimensions:

- H: environ 40m au pignon

1: environ 5mL: environ 3m

- Matériaux murs : entourage des portes et fenêtres en briques

- ainsi que les angles de murs / remplissage avec des pierres

- meulières, des moellons pour les murs recouverts doun enduit

- ciment qui est très abîmé.

- **Matériaux toiture** : tuiles mécaniques / toiture abîmée

- Nombre de pièce : 1

Nombre de fenêtre : 1 fenêtre avec barreaux

Nombre de porte : 1 porte en bois

Extérieur :

- une cheminée

- trou dans le mur au niveau du conduit de cheminée : une partie de la cheminée effondrée (nombreuses tuiles et briques au sol).

Intérieur :

- sol pavé

Etat:


- Très mauvais état (projet de restauration en cours)

Date : début du 20^{ème} siècle (max 1940)

Propriétaire : John RICCIUTI

Rue du lieutenant de Vaisseau Paris, 51160 Avenay, 03 26 59 90 68





Commune: AVENAY-VAL-DØOR

Lieu dit : Mont Hurlet

Dimensions: 100 m² environ

- H:5 m - 1:15 m - L:7 m

> **Matériaux murs**: briques enduite + bois (pans de bois) **Matériaux toiture**: tuiles mécaniques marron/ rouge

Nombre de pièce : 2 Nombre de fenêtre ?

Nombre de porte : 1 porte en bois + 1 porte écurie + 1 fenêtre accès au grenier en hauteur (passage du foin)

Extérieur:

- vigne pousse sur les murs
- gouttière entrant dans la loge

Intérieur :

- 1 écurie pour deux chevaux + rangements + mangeoires + cuve (piquets, nettoyage au cuivre)
- 1 habitation avec table, banc, buffet et cheminée (entreposage aujourdøhui de bric à brac)
- 2 citernes (gouttière extérieur rentre dans la loge) + 1 pompe à eau
- 1 grenier (accès par un escalier de meunier)


Etat:

- Bon état (voire la toiture)

Date: Avant 1919. Achetée par les actuels propriétaires en 1926.

Propriétaire :

Jean-Jacques Crucifix 3 allée de la Livre 51 160 Avenay val d'Or





Commune: MAREUIL-SUR-AY

 $\boldsymbol{Lieu\ dit}: Vaularon$

Dimensions:

- H: 2,80m en façade et 5m au pignon

- 1:5,63m - L:4,53m

Matériaux murs : parpaings + soubassement pierre meulière

Matériaux toiture : tuiles mécaniques neuves et rouges

Nombre de pièce : 1

Nombre de fenêtre : 1 fenêtre avec un volet en bois

Nombre de porte : 1 porte entrée en bois

Extérieur :

- 2 petites marches pour y accéder

- pas de gouttière døune cuve enterrée ou contre le mur

- seulement 1 mur sur 4 enduit

- Inscription Champagne Roederer (ajoutée sur une face automne 2010)

Intérieur : loge fermée

Etat:

- bon moyen

Date: post 1945





Commune: MAREUIL-SUR-AY

Lieu dit: Faussard?

Dimensions:

- H: 2,60 m

- 1:2,37 m

- L: 2.45 m

Matériaux murs : béton Matériaux toiture : tôle Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : /

Nombre de porte : 1 porte en bois



Extérieur :

- 1 trou dans le mur (sans doute cuve à løintérieur mais qui nøest plus alimentée par les eaux de pluie et la gouttière a disparu)

Intérieur :

- fermé

Etat:

- bon état

Date : 1959 (inscription 1959 TOSSUTTI en céramique colorée au dessus de la porte døentrée)



 $\boldsymbol{Commune}: MAREUIL\text{-}SUR\text{-}AY$

Lieu dit : Notre-Dame du Gruguet (à proximité)

Dimensions:

- H: 1.90m et 2m au + haut

- 1:3.13m - L:2.98m

Matériaux murs : béton Matériaux toiture : tôle Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : /

Nombre de porte : 1 porte en tôle



Extérieur :

- 1 trou dans le mur (récupération des eaux de pluie) mais gouttière disparue (sans doute cuve à løintérieur)

Intérieur :

- Présence døune cuve ?

Etat:

- Mauvais état

Date ?post 1945



Commune: MUTIGNY **Lieu dit**: Beugnard


Dimensions:

- H: 2.29 m

- 1:3 m - L:3 m

Matériaux murs : parpaings Matériaux toiture : tôle Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : 1

Nombre de porte : 1 porte en bois



Extérieur :

- 1 trou dans le mur (récupération des eaux de pluie) avec une gouttière en partie disparue.

Intérieur :

- Une trappe à løintérieur (cuve) : récupération des eaux de pluie par une gouttière extérieure

Etat:

- moyen

Date: post 1945



Commune : AY **Lieu dit** : Brise pot

Dimensions:

- H: 2.35 m - 1: 3,05 m - L: 2,53 m

Matériaux murs : parpaings

Matériaux toiture : tôle (à moitié tombée au sol)

Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : /

Nombre de porte : 1 porte en tôle



- 1 trou dans le mur (récupération des eaux de pluie) avec une gouttière entrant dans la loge.

Intérieur :

- fermée


- sans doute une cuve à løintérieur

Etat:

- mauvais

Date: post 1945





 $\boldsymbol{Commune}: AY$

Lieu dit : la Blanche crayère sud

Dimensions:

- H: 3,30 m - 1: 2,80 m - L: 2,80 m

Matériaux murs : parpaings Matériaux toiture : tôle Nombre de pièce : 1

Nombre de fenêtre : 1 ouverture (bois) au dessus

de la porte entrée : accès direct au grenier

Nombre de porte : 1 porte en bois (linteau en bois)



- Pas de gouttière

Intérieur :

- fermée

Etat:

- bon


- installée le long du Cubray

Date: post 1945

Propriétaire : Mme BLISZCZ Christian

3 chemin de la Brèche

51160 AY





Commune: AY

Lieu dit : la Côte Faron ? **Dimensions** : (estimation)

- H: 2,30 m - 1: 3,50 m - L: 2,50 m

Matériaux murs : parpaings Matériaux toiture : tôle Nombre de pièce : 1

Nombre de fenêtre : 1 fenêtre en bois et tôle fermée

Nombre de porte : 1 porte en bois et tôle

Extérieur :

- Grillage extérieur ferme løaccès à la loge

- Loge installée le long du Cubray

Intérieur :

Non accessible


Etat:

- mauvais

- installée le long du Cubray

Date: post 1945





 $\boldsymbol{Commune}: AY$

Lieu dit : Frère Martin

Dimensions:

- H: 1.35 m - 1: 3,90 m - L: 3.86 m

Matériaux murs : parpaings

(1 enduit fait sur le côté où est situé la porte entrée)

Matériaux toiture : tôle **Nombre de pièce** : 1

Nombre de fenêtre: 1 fenêtre rebouchée

Nombre de porte : 1 porte en bois



Extérieur:

- Gouttière qui rentre à løintérieur de la loge, sans doute une cuve à løintérieur : récupération des eaux de pluie

Intérieur :

Non accessible

Etat:

- moyen

Date: post 1945

Propriétaire : Laurent Perrier Vignoble

32 avenue de Champagne 51150 TOURS/MARNE



Commune : AY **Lieu dit** : Vauregnier

Dimensions:

- H: 2.17 m - 1: 3.42 m - L: 2.47 m

Matériaux murs : parpaings Matériaux toiture : amiante

Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : /

Nombre de porte : 1 porte en bois



Extérieur :

- Gouttière qui rentre à løintérieur de la loge, sans doute une cuve à løintérieur : récupération des eaux de pluie

Intérieur :

Non accessible

Etat:

- mauvais

- inscription sur la porte « rien à voler »

Date: post 1945



Commune: AY **Lieu dit**: Cocheret

Dimensions: estimation

- H:3 m - 1:3 m - L:2.50 m

Matériaux murs : briques rouges

Matériaux toiture : tuiles mécaniques rouges

Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : /

Nombre de porte : 1 porte en tôle bleue



Extérieur :

- Gouttière qui rentre à løintérieur de la loge, sans doute une cuve à løintérieur : récupération des eaux de pluie

Intérieur :

Non accessible

Etat:

- très mauvais

- végétation rend le lieu inaccessible

Date: post 1945

Propriétaire : Daniel TOUBANCE

12 rue de Courcy, Betheny



Commune: MUTIGNY **Lieu dit**: Les charmières

Photo:

Dimensions: pas prises

Matériaux murs : tôle Matériaux toiture : tôle Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : /

Nombre de porte : 1 grande porte en tôle

Extérieur :

- Sans intérêt, sorte de hangar.

Intérieur :

- Non accessible

Etat:


- bon - peinte en rouge (automne 2010)

- pelouse et bosquet entretenu

Date: post 1970

Sans doute déjà une loge à cet emplacement avant ce hangar!





Commune : MUTIGNY **Lieu dit** : les crayères


Dimensions:

- H: 3,15 m - 1: 2.91 m - L: 2.93 m

Matériaux murs : béton Matériaux toiture : béton Nombre de pièce : 1

Nombre de fenêtre : loge aveugle

Nombre de porte : / (une trappe sur le toit)



Extérieur :

- Loge qui sert dœnseigne publicitaire pour « Moët et Chandon ». Elle est visible de très loin.

Intérieur :

- fermée

Etat:

- bon

Date: post 1945



$N^{\circ}36$

 $\boldsymbol{Commune}: AY$

Lieu dit : le han (à proximité du village døAÿ)

Dimensions:

- H: 3.80 m - 1: 2.32 m - L: 2.20 m

Matériaux murs : parpaings

Matériaux toiture : tuiles mécaniques

Nombre de pièce : 1

Nombre de fenêtre : 1 + 1 trappe accès au grenier

+ 2 petites ouvertures en hauteur (aération)

Nombre de porte : 1 porte en bois

Extérieur :

- Porte foin en hauteur encore présent

- Vigne pousse dessus

Intérieur :

- une cuve enterrée + une gouttière entrant dans le mur = récupération des eaux de pluie

- matériel entreposé


Etat:

- bon

Date: post 1945

Propriétaire : Mlle PLODZIEN Béatrice

2 rue des mésanges 51160 AY





Commune: AY

Lieu dit : les vauzelles

Dimensions:

- H: 2.32 m - 1: 2.30 m - L: 2.33 m

Matériaux murs : parpaings Matériaux toiture : tôle Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : /

Nombre de porte : 1 porte en bois



Extérieur :

- Une gouttière rentre dans le mur : récupération des eaux de pluie

Intérieur :

- une cuve enterrée + une gouttière entrant dans le mur = récupération des eaux de pluie.

Etat:

- mauvais

Date: post 1945

Propriétaire : Champagne Moët et Chandon/Epernay ou N°38



$N^{\circ}38$

 $\boldsymbol{Commune}: AY$

Lieu dit : les vauzelles

Dimensions:

- H: 2.70 m - 1: 2.90 m - L: 3.05 m

Matériaux murs : parpaings Matériaux toiture : amiante

Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : /

Nombre de porte : 1 porte en bois peinte en blanc



Extérieur :

- 2 sorties en hauteur (ventilations)

- 1 sortie dœau sur le côté (sans doute une cuve à løintérieur) : trop-plein.

Intérieur :

- fermée

Etat: **Propriétaire**: Champagne Moët et Chandon/Epernay ou N°37?

- moyen

Date: post 1945



Commune: DIZY **Lieu dit**: les coutures

Dimensions:

- H: 3.40 m - 1: 3.74 m - L: 3.74 m

Matériaux murs: briques rouges et vernissées (soubassement béton)

Matériaux toiture : tuiles mécaniques (toiture récente)

Nombre de pièce : 1

Nombre de fenêtre : 2 (volets en fer verte) Nombre de porte : 1 porte en fer peinte en verte

Extérieur:

- 3 marches pour y accéder

- 1 cheminée (placée au pignon)

Intérieur :

- fermée

Etat:

- bon

Date: 1914-1940

Propriétaire :

Eric LOCRET 5 rue de læglise 51270 Mareuil en brie 03 26 51 93 53





Commune: HAUTVILLERS

Lieu dit : les chaillois

Dimensions:

- H: 2.45 m - 1: 2.40 m - L: 2.05 m

Matériaux murs : tôle Matériaux toiture : tôle Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : /

Nombre de porte : 1 porte en bois



- Placée le long døun petit ruisseau

Intérieur :

- fermée

Etat:

- très mauvais

Date: post 1945?





Commune : CUMIERES **Lieu dit** : les barilliers

Dimensions:

- H: environ 2m

- 1:3 - L:2m

Matériaux murs : béton

Matériaux toiture : tôle/amiante

Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : /

Nombre de porte : 1 porte tôle


Extérieur :

- Peu døintérêt

Intérieur :

- fermée

Etat:





Commune: CUMIERES

Lieu dit : A proximité des habitations

Dimensions:

- H: environ 2m


- 1:2m - L:1.50m

Matériaux murs : parpaings Matériaux toiture : tôle/amiante

Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : /

Nombre de porte : 1 porte bois







Commune : CUMIERES **Lieu dit** : les pêchers

Photo:

Dimensions:

- H:3m - 1:2.82 - L:3.48

Matériaux murs : parpaings

Matériaux toiture : tuiles mécaniques

Nombre de pièce : 1

Nombre de fenêtre : 1 + volet en bois **Nombre de porte** : 1 porte en bois



- Récupération eau par gouttière ; récupération dans un bidon extérieur


- Corniche toiture peinte en vert vif

Intérieur :

- fermée

Etat:





Commune : CUMIERES **Lieu dit** : les pêchers

Photo:

Dimensions:

- H:/ - 1:/ - L:/


Matériaux murs : parpaings **Matériaux toiture** : disparu

Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : / Nombre de porte : /

Etat:

- Détruite





Commune : CUMIERES **Lieu dit** : le moulin à vent

Photo:

Dimensions:

- H: 2.20m - 1: 3.40 - L: 2.60

Matériaux murs : tôle bleue, parpaings

et bois (soubassement en pierre) **Matériaux toiture** : tôle bleues

Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : /

Nombre de porte : 1 porte en bois



- Récupération eau par gouttière ; récupération dans un bidon extérieur


Intérieur :

- fermée

Etat:

- mauvais





Commune: CUMIERES **Lieu dit**: les chalmonts

Photo:

Dimensions:

H: 2.25m1: 1.85mL: 1.70m

Matériaux murs : bois ; soubassement surélevé en pierre ;

Accès par deux marches à læntrée)

Matériaux toiture : tôle Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : /

Nombre de porte : 1 porte en tôle

Extérieur :

- grande cuve en béton à lœxtérieur construite contre la loge de vignes

- fermée

Etat:

- mauvais

Date: 1900-1940





Commune: CUMIERES **Lieu dit**: la cave Thomas

Photo:

Dimensions:

H: 2m environ
1: 1.50m environ
L: 1.50m environ
Matériaux murs: bois
Matériaux toiture: tôle
Nombre de pièce: 1

Nombre de porte : 1 ouverture sans porte

Etat:

- mauvais

- à moitié détruite

Nombre de fenêtre : /





Commune: CUMIERES **Lieu dit**: les cotes à bras

Dimensions:

- H: 2,60m - 1: 6.56m - L: 3.48m

Matériaux murs: pierres meulières +

revêtement intérieur en béton + briques (tour des fenêtres). **Matériaux toiture** : tuiles mécaniques + charpente bois

Nombre de pièce : 1

Nombre de fenêtre : 3 fenêtres avec volets dont 1 aveugle

Nombre de porte : 1 ouverture sans porte

Intérieur :

- cheminée disparue : traces døun poêle (sortie au niveau du toit)

- grenier sur une partie

- bancs + barre métal au plafond (accrocher outils ?)

Extérieur :

grande cuve en béton à lœxtérieur construite contre la loge de vignes

- fermée

- cuve enterrée sur le côté derrière la loge ou puits ?

- 3 marches pour accéder à la loge

Etat:

- toiture endommagée

- pièce ronde en métal au dessus porte entrée (anciennes initiales ?)

Propriétaire : Moët et Chandon ?





Commune : DAMERY Lieu dit : les culots

Dimensions:

- H:3m - 1:4m - L:4.06m

Matériaux murs : parpaings

Matériaux toiture : tuiles mécaniques + charpente bois

Nombre de pièce : 1

Nombre de fenêtre : 1 fenêtre bouchée Nombre de porte : 1 porte en tôle

Intérieur :

- fermée

Extérieur:

- loge sans doute raccourcie, devait être plus grande (traces anciennes laissent penser quœlle était plus grande)

Etat:

- bon





Commune: DAMERY

Lieu dit : les chéneaux rouges

Dimensions:

- H: 2,60m - 1: 5.80m - L: 3.26m

Matériaux murs: briques recouvertes revêtement béton

Matériaux toiture : toiture plate en béton

Nombre de pièce : 2

Nombre de fenêtre : 3 fenêtres dont 1 à barreaux **Nombre de porte** : 2 portes (1 en tôle et 1 en bois)

Intérieur:

- 1 pièce rangement (porte en tôle)

o brouette à feu + outillage + étagère

- 1 pièce à vivre

o sans doute un poêle car accès cheminée en béton visible


o tables, chaises, évier

Extérieur :

- ancien trou dans le mur (sans doute ancienne cuve, récupération eau de pluie)

Etat:





Commune: DAMERY

Lieu dit : les chéneaux rouges

Dimensions:

- H: 2m - 1: 4.05m - L: 3.25m

Matériaux murs : parpaings + béton Matériaux toiture : toiture plate en béton

Nombre de pièce : 1 Nombre de fenêtre : 1 Nombre de porte : 1


Intérieur : cuve enterrée dans le sol (source à proximité, source captée)

Etat:

- mauvais (trous dans le mur)

- inscription sur le linteau de la porte « 1937 »





Commune: DAMERY **Lieu dit**: les geais

Dimensions:

- H: 2,78m - L: 3.80m

- 1:9.28m (au total)

o loge: 4.80m

o pièce annexe: 4.48m

Matériaux murs : pierres meulières + briques

Matériaux toiture : tuiles mécaniques, toiture à 4 pans

Nombre de pièce : 2 Nombre de fenêtre : Nombre de porte :

1 pièce rangement

o Collection de chaufferettes

o Toit en tôle

o Fenêtre avec barreaux + 1 porte

- 1 loge fermée

O Cheminée + 1 porte en tôle + 1 fenêtre volet en tôle

Extérieur :

- 2 espaces bien distincts


- ancienne pompe à eau à bras sur un des murs extérieurs (pompe disparue)

Etat:

- bon

- décoration « épis de faitière » avec coquilles Saint Jacques





Propriétaire :

M. Philippe Martin (député)



Commune: DAMERY **Lieu dit**: les pruniers

Dimensions:

- H: 2,30 m - L: 5.89m - 1: 4.20m

Matériaux murs: pierres meulières + parpaings

+ Béton

Matériaux toiture : toiture plate en béton

Nombre de pièce : 2

Nombre de fenêtre : 2 fenêtres latérales avec un grillage

+ 1 en façade fermée par volet en tôle **Nombre de porte** : 1 porte en tôle



- 1 pièce contenant une grande pompe à eau ancienne (nombreuses sources captées à proximité)

- 1 pièce avec table et chaises


Extérieur :

- anneau de cheval

Etat:

- mauvais





$N^{\circ}54$

Commune: DAMERY **Lieu dit**: le Bauchet

Dimensions:

- H: 2,70 m - L: 2.55m - 1: 3.50m

Matériaux murs: parpaings + béton

Matériaux toiture : tôle **Nombre de pièce** : 1

Nombre de fenêtre : 1 fenêtre à barreaux

Nombre de porte : 1 porte en bois



pompe à eau + 1 citerne

Extérieur :

- gouttière entrant dans la loge : récupération eau de pluie

Etat:

- mauvais

